

和曆	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西曆	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

DAIHATSU

*表記号について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

8. H1D5システムを構築した場合、ハロゲンハルプへの還元不能になり得ます。
9. ハルプが酸化可能なため、H1D5システムを動作させることができません。
10. フォトリソにLEDを接続するとは、レンズ又はフックアップが白化したり曇り得る可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された製品は、ハロゲンハルプとLEDを接続する、保安基準の可能性を軽減しようとしても、試験はできません。
12. ウィンカーにLEDを接続する場合は、別添 別シースリーケーブルAL181が必要です。
13. フォトリソに黄色いガラスカバーが装着されている場合はハルプが白化か曇り、接続不能。
14. ウィンカーLEDハルプを装着の際は、別添 別販売ヤンセンセコー (ALS)281が必要となります。
15. 平成11年以前に製造した、年式が古いクルマが取り付けられない部品があるため、適合できない場合があります。

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。