

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

マツダ MAZDA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]																							
モデル名	年式	主要グレード	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ		備考							
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZハロゲン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	プロポット		リア		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ		LED						
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo										Hi	Lo	Hi	Lo												Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
AZ-1																																								
AZ-1	H7.10~H13.8	RD1 RD2	H4	Prime H4DSD			H4	H3	x	x	x	H3	T10		T10		S25 (シングル)		S25 (シングル)		S25 (シングル)																			

*表記号について : 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- [備考]
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
 - HIDシステム取付時は、要ADLユニット C2L117(¥2,700 税別)の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、純正のバルブの0リングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、早切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時は、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年1月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超過してしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALR11B(¥5,700 税別)が必要です。
 - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
 - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL228 ¥2,000税別)が必要となります。