

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

マツダ MAZDA

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]																				
モデル名	年式	主要グレード	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考			
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	プロポット		リア		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED					
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo												LED	LED	LED	LED									LED		LED	LED	LED
MS-8																																						
MS-8	H4.3-H10.2	MB系	H1	H3C		Prime H3C	x	x	H1	H3C	H3	x	x	x	x	T10	T10	T10	T10	S25 (シングル)		T16		S25 (シングル)						T10	T10	T10x31	T10x31			T8x28		11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDまたはLEDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。

*表記号について : 適合可 x : 適合不可 - : 適合なし 空欄 : 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

[備考]

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、要ADLユニット C2L117(¥2,700 税別)の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、早切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の導光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ取入口が狭いため、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータAL01B (¥5,700 税別)が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL28 ¥2,000税別)が必要となります。