

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

輸入車

OPEL

オペル

スペック [仕様]		エクステリア [外装]														インテリア [内装]										備考										
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				ハニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーゴ(トリア)ランプ		ラゲッジランプ					
			純正装備/バルブ		HID対応/バルブ		CATZハロゲン		純正装備 バルブ	HID	LED	CATZ ハロゲン	純正装備 バルブ	LED	純正装備 バルブ	LED	純正装備 バルブ	LED	フロント		リア		純正装備 バルブ	LED	純正装備 バルブ		LED	純正装備 バルブ	LED	純正装備 バルブ	LED	純正装備 バルブ	LED			
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo											バルブ	LED	バルブ	LED												バルブ	LED	バルブ
アストラ																																				
アストラ	'91.9~'98.7	XD200	H4		Prime H4DSD		x										G18	x	S25 (シングル)	x	S25 (シングル)	x	S25 (シングル)	x												
	'98.8~'00.10	XK180 XK200	HB3	H7	x	x	x	x											S25 (シングル)	x	S25 (シングル) アンバー	x	S25 (シングル)	x												
	'00.11~'04.11	XK161 XK181	HB3	H7	x	x	x	x													S25 (シングル) アンバー	x	S25 (シングル) アンバー	x												
			H7	HID (D2S)	x	D2S	x	x													S25 (シングル) アンバー	x	S25 (シングル) アンバー	x												
'04.11~'06.12	AH04Z18W AH04Z20W		H7	x	x ※6、9	x	x										T10x37	ALZF01	S25 (シングル)	x			S25 (シングル) アンバー	x												

*表記号について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、車ADLユニット CZL117(¥2,700 税別) の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの補充は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
- ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918 (¥5,700 税別) が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- ウインカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL928 ¥2,000 税別) が必要となります。

※6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。 ※9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。