

KONI 1120KIT(ローダウンキット) 輸入車用適応表

BMW

モデル名	年式	主要型式	適応 (フロント軸重、他)	定価(税別)	STRT(1120KIT)品番	ダウン量 F/R	備考
1-Series (E81/E82/E87/E88)							
ハッチバック/クーペ/カブリオレ 116i,118i,120i,125 i ,130i,135i M-SPORT含むM-Coupe除く	04/9-11	E81/E82 E87/E88		¥100,000	1120-1873	40-50/30	1, 2, 52
3-Series (E36)							
セダン/クーペ 316i/318i M-Sport車 含む	91/10-98	E36		¥100,000	1120-8251	40/15	1, 2, 52
セダン/クーペ 320i/323i/325i/328i,M-SPORT車含む 92モデルはFストラットのアップパーアタッチメントのトップ ナットカバーの径が 32mmに適合	92-99			¥106,000	1120-8242	40/15	1, 2, 52
ツーリング 全車 M-SPORT含む	94-99		4気筒	¥110,000	1120-7221	35/20	1, 2, 52
			6気筒	¥110,000	1120-7222	35/20	
カブリオレ 全車種 M-Sport車を含む	91/10-99	E36	4気筒	¥110,000	1120-9292	40/10	1, 2, 52
		6気筒	¥110,000	1120-9291	40/10		
3-Series (E46)							
セダン 全車 M-Sport車 含む X-modelsを除く	98-05	E46		¥100,000	1120-4851	35/20	1, 2, 52
ツーリング 全車 M-Sport車 含む X-modelsを除く	98-05		330 d 除く	¥100,000	1120-4191	35/20	1, 2, 52
			330 d 用	¥100,000	1120-4192	35/20	
クーペ 全車 M-Sport車 含む X-modelsを除く	99/05-05			¥100,000	1120-4841	35/10	1, 2, 52
コンパクト 全車 M-Sport車を含む X-modelsを除く	01/1-05			¥100,000	1120-4841	35/10	1, 2, 52
カブリオレ 全車 M-Sport車 含む X-modelsを除く	98-05			¥100,000	1120-4851	35/20	1, 2, 52
3-Series (E90,91,92,93)							
セダン 全車 M-Sport車を含む Xi, Xd/4WDモデルを除く	05-12	E90	335 d 除く	¥100,000	1120-1871	35/20	1, 2, 52
			335 d	¥100,000	1120-1875	35/20	
ツーリング 全車 M-Sport車を含む Xiモデル/4WDを除く	06-12	E91	335 d 除く	¥100,000	1120-1872	50/25	1, 2, 52
			335 d	¥100,000	1120-1876	40/20	
クーペ 全車 M-Sport車を含む Xiモデル/4WDを除く	06-12	E92	335 d 除く	¥100,000	1120-1871	35/20	1, 2, 52
			335 d	¥100,000	1120-1875	35/20	
カブリオレ 全車 M-Sport車を含む Xiモデル/4WDを除く	07-12	E93	335 d 除く	¥100,000	1120-1872	40/20	1, 2, 52
			335 d	¥100,000	1120-1876	40/20	
5-Series (E39)							
セダン 4/6気筒 EDC(注2)、セルフレベリングシステム装着車を除く	95/12-03	E39	M-SPORT除く	¥120,000	1120-7421	40/15	1, 2, 15, 52
			M-SPORT	¥120,000	1120-7423	30/15	
セダン 8気筒 M-Sportを含む EDC(注2)、セルフレベリングシステム装着車を除く	96/4-03	E39		¥140,000	1120-7641	30/15	1, 2, 15, 52

備考：1. 純正スポーツサスペンション装着車に装着した場合、ダウン量は少なくなります。 2. フロントのダウン量は車輛の仕様とエンジンの重量に異なります。

15. セルフレベリング装着車を除く。 52. 1120 KIT は車両により法律で定める最低地上高を確保出来ず、車検が通らない場合があります。