

CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

国産

スバル

SUBARU

スペック [仕 様]		エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]														備 考						
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテン(ドア)ランプ		ラゲッジランプ			
			修正後部バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ/HD対応バルブ		修正後部バルブ	HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	フロント		リア		修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ		LED	修正後部バルブ	LED	修正後部バルブ	LED	
			H	Lo	H	Lo	H	Lo	H	Lo											100W	LED	100W	LED												100W
インプレッサ																																				
G4	H28.10~	GK系	HB3	H11			CLC27 CLC71 ※01	CLC26 CLC71 ※01	HB3	H11	H16			CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	※01:発光部の角度調整が必要です。 ※備考14:ウィンカーLED/バルブを装着の場合、別売 抵抗キヤンセラーセット(ALL928)が必要となります。 ★1:CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合キヤンセラーセットは必要ありません (注)ホワイトのみ適用
			LED		X		X		X		H16			CLC50 CLC60		T10	T10	T10	T10	T16	T16	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 ★1			T10×31	T10×31	T10×31	T10×31			T10	T10	

*表記について ○:適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時には、インバータ型電源に車体との接続が必要となります。
 - HID、LEDシステム取付時には、車ADLユニットⅡ CL1186の装着が必要です。
 - HIDシステム装着に必要なバルブ取付のベースが壊れていないため、お取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、修正のバルブのOリングをご使用ください。
 - HIDシステムを装着すると、接続ケーブルが点灯するため、お取付けはできません。
 - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
 - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
 - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの取付けは不可能となります。
 - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
 - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが曇ったり曇ったりする可能性があります。
 - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
 - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途レギュレータALL918が必要となります。
 - フォグランプに異なるガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
 - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キヤンセラーセット (ALL928) が必要となります。
 - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯筒が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】
※衝突回避支援システム装着時に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。