

# キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

ダイハツ

DAIHATSU

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																インテリア [内 装]										備 考											
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンズ(タンパー)ランプ		バックランプ		ウインカー群				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーシ(ドア)ランプ			ラゲッジランプ										
			修正装着バルブ	HID対応バルブ	LED対応バルブ	CATZハロゲンバルブ	修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ		LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED						
<b>ラガー</b>																																								
ラガー	H5.5-H7.12	FT#系	H4	Prime H4DSD					H4																															

\*表記号について : 適合可 x: 適合不可 - : 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- 【備考】
- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との接地処理が必要です。
  - HIDシステム取付時には、差込ユニット C2L117(¥2,700 税別) の装着が必要です。
  - HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HIDシステム取付時には、修正のハロゲンのリングをご確認ください。
  - HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
  - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの確認は不可能となります。
  - バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇りたりする可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
  - ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL918(¥5,700 税別) が必要です。
  - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
  - ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット(ALL928 ¥2,000 税別) が必要となります。