

# キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

ミツビシ

MITSUBISHI

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]																	インテリア [内 装]																				
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ								フォグランプ					フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考				
			新注装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		新注装着バルブ		HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	新注装着バルブ		LED	新注装着バルブ		LED	プロポット		リア	新注装着バルブ		LED	新注装着バルブ		LED	新注装着バルブ		LED						
			h	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	バルブ					バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED	バルブ	LED					
ダイヤモンド																																								
ダイヤモンド	H9.7~H17.11	F38A F48A	H1	H7			X 6	X	X	H1	H7	H3	X	X	X	X	H3	T8.5	X	T10	X	T16	X	S25 (シングル)		S25 (シングル)						T10x31	X	T13	X			T8x28		6.ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取り付けはできません。 11.平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。

\*表記について : 適合可 x : 適合不可 - : 適合なし 空欄 : 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

**【備考】**

- HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、要ADLユニット C2L117 (¥2,700 税別) の装着が必要です。
- HIDシステム装着に必要なバルブ配線のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、純正のバルブのリングをご使用ください。
- HIDシステムを装着すると、早切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレタALL91B (¥5,700 税別) が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たると、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

**【ご注意】**

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。