

# キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

## 輸入車

### ROVER

### ローバー

スペック [仕様]			エクステリア [外装]												インテリア [内装]										備考											
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグラブ				フロントモールランプ		ライセンス(ナンバー)ランプ		バックランプ		ウインカー球				フロントールランプ		センタールームランプ			カーゴ(トリア)ランプ		ラゲッジランプ								
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ		HID		LED		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア			純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED			
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		HID	LED	CATZ	Halo	Hi	LED			Hi	LED			Hi	LED	Hi	LED				Hi	LED									
<b>100</b>																																				
100	'94~	XP14K#	H4																																	

※：バルブ後方が防水カバーに干渉するため、取付けができません。

\*表記について ○：適合可 x：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

#### 【備考】

1. HIDシステム取付時には、インバータ取付時に車体との絶縁処理が必要です。
2. HIDシステム取付時には、車ADLユニット CZL117(¥2,700 税別) の装着が必要です。
3. HIDシステム装着に必要なバルブ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。
5. HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
6. ヘッドライト内部の遮光網にバルブが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。
7. HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
8. HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの電圧は不可となります。
9. バルブ取付方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
10. フォグラブにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグラブにHIDを装着すると、保安基準の光量を越えてしまうため、装着はできません。
12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B (¥5,700 税別) が必要です。
13. フォグラブに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
14. ウインカーLEDバルブを装着の場合、別売 監視キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000 税別) が必要となります。