

キャズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

トヨタ											TOYOTA																											
スペック [仕様]			エクステリア [外装]														インテリア [内装]																					
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ				フロントモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチン (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考					
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ		LED	純正装着バルブ	LED		
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo																												
メガクルーザー																																						
メガクルーザー	H8.1~H13.8	BXD20系																																				

*表記号について : 適合可 x: 適合不可 -: 適合なし 空欄: 空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- 1. HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- 2. HIDシステム取付時は、要ADLユニット C2L117(¥2,700 税別)の装着が必要です。
- 3. HID、LEDシステム装着に必要なバルブ取付ベースが確保できないため、お取付けはできません。
- 4. HID、LEDシステム取付時は、純正のハロゲンのリングをご参照ください。
- 5. HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- 6. ヘッドライト内部の遮光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- 7. HIDシステム取付時は、バルブ取入口が狭いため、バルブ取入口の拡大加工が必要です。
- 8. HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの換元は不可能となります。
- 9. バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- 10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
- 11. 平成17年1月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超過してしまうため、装着はできません。
- 12. ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レジューレタALL01B (¥5,700 税別)が必要です。
- 13. フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
- 14. ウィンカーLEDバルブを装着の場合は、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別)が必要となります。
- 15. 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。