

# CATZ車種別適応表

和暦	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
西暦	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

## 国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕様]			エクステリア [外装]																		インテリア [内装]																					
モデル名	年式	主要ボディ	ヘッドランプ												フォグランプ				フロントモデルランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー球				パニチランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーチャイム (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備考			
			純正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		純正装着バルブ		HID	REFLEX LED	CATZ ハロゲン	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	フロント		リア		純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED	純正装着バルブ	LED							
<b>ラウム</b>																																										
ラウム	H15.5-H23.10	NC220 NC225	H4			x		CLC25/CLC28 CLC70				H4			HB4	Prime HB3/4 備考11	CLC51 01	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)							BA9S	BA9S	T10x31	T10x31			T10x31	T10x31	※01：売光部の角度調整が必要です。 ※11：平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。 ※14：ウィンカーLEDバルブを装着する場合、汎用（高圧キャンセラーセット ALL92B）が必要となります。 ※15：CLB300ウィンカーLEDバルブを装着の場合、キャンセラーセットは必要ありません。 ※04：灯体により、配光が異なる場合があります。
			H7	HID (D2R)		D2RS	x	x	H7	x	HB4	Prime HB3/4 備考11	CLC51 01	HB4	T10	T10	T10	T10	T20 (シングル)	T20	T20 (シングル) アンバー	T20 備考14 1	T20 (シングル)											BA9S	BA9S	T10x31	T10x31					

\*表記について ○：適合可 ×：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

- [備考]
- HIDシステム取付時は、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
  - HID、LEDシステム取付時は、要ADLユニット C2L118の装着が必要です。
  - HID、LEDシステム取付に必要なバルブ取付のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
  - HID、LEDシステム取付時には、純正のハロゲンのリングをご使用ください。
  - HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
  - ヘッドライト内部の透光板にバルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
  - HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口部の大加工が必要です。
  - HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの復元は不可能となります。
  - バルブ固定方法が異なるため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
  - フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はフレクターが白濁したり曇ったりする可能性があります。
  - 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光度を超えてしまうため、装着はできません。
  - ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータLL918が必要です。
  - フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。
  - ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 高圧キャンセラーセット (ALL92B) が必要となります。
  - 平成11年式以前の車両は、年式が古く灯具が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

[ご注意]  
販売店舗交換システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。