

キヤズ車種別適応表



和暦	63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
西暦	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

国産車

トヨタ

TOYOTA

スペック [仕 様]			エクステリア [外 装]															インテリア [内 装]																			
モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ						フォグランプ					フロントスモールランプ		ライセンス (ナンバー) ランプ		バックランプ		ウィンカー群				ハニテイルランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーナシ (ドア) ランプ		ラゲッジランプ		備 考			
			修正装着バルブ		HID対応バルブ		LED対応バルブ		CATZ ハロゲン		修正装着バルブ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT	CATZ ハロゲン	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	フロント		リア		修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED	修正装着バルブ	LED				
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo										Hi	Lo	Hi	Lo												Hi	Lo	Hi
コロナ																																					
コロナ	H4.2~H7.12	AT19# CT19# ST19#	H4	X	※3		H4	H3	X	X	X	H3	S25 (ダブル)		T10	T10	S25 (シングル)	S25	S25 (シングル)		S25 (シングル)						BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					T10	T10	※3. HIDシステム装着に必要なバルブ後のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

*表記号について ○：適合可 X：適合不可 -：適合なし 空欄：空欄は対応未確認となっております。ご了承ください。

【備考】

- HIDシステム取付時には、インバータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。
- HIDシステム取付時には、車ADLユニット CZL117(¥2,700 税別) の装着が必要です。
- HID、LEDシステム装着に必要なバルブ後のスペースが確保できないため、お取付けはできません。
- HID、LEDシステム取付時には、修正のハロゲンのリングをご使用ください。
- HID、LEDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。
- ヘッドライト内部の差込端子バルブが干渉するため、HID、LEDシステムお取付けはできません。
- HIDシステム取付時には、バルブ挿入口が狭いため、バルブ挿入口の拡大加工が必要です。
- HIDシステムを装着した場合、ハロゲンバルブへの確認は不可となります。
- バルブ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。
- フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はプリレンターが白濁したり曇りやすくなる可能性があります。
- 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の範囲を超えてしまうため、装着はできません。
- ウィンカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータLL918 (¥5,700 税別) が必要です。
- フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが点灯できず、装着不可。
- ウィンカーLEDバルブを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。
- 平成11年式以前の車両は、年式が全く行届が劣化している恐れがあるため、適合不可としています。

【ご注意】

※衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。